Treviso
IL GAZZETTINO

IL GAZZETTINO ED. TREVISO: "ESPLODE IL QUADRO ELETTRICO, USTIONATO"

Il Gazzettino ed. Treviso del 22/02/2026

Casale

Esplode il quadro elettrico in azienda artigiano 57enne ai Grandi Ustionati

Stava pulendo un quadro elettrico, quando è stato travolto da una fiammata esplosa improvvisamente. Ustionato al volto un artigiano 57enne - portato a Padova- durante un intervento di manutenzione nella ditta Impa Materie Plastiche di Casale.

Paladin a pagina XI

L'INTERVENTO I carabinieri

Esplode il quadro elettrico: ustionato

▶Grave incidente sul lavoro ieri mattina nell'azienda Impa artigiano 57enne trasportato al Centro Ustionati di Padova

▶La fiammata al volto e alle braccia. La ditta: «È un artigiano esperto, chiamato per fare manutenzione». Spisal sul posto

CASALE

Stava pulendo un quadro elettrico, quando è stato investito da una fiammata improvvisa. Ustionato al volto e alla braccia un 57enne - tecnico esterno dell'azienda - durante un intervento di manutenzione nella ditta Impa Materie Plastiche di Casale. I colleghi dell'artigiano hanno lanciato l'allarme ai soccorsi che giunti sul posto lo hanno prima trasportato al Ca' Foncello di Treviso e poi al Centro Grandi Ustionati di Padova. Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Casale, i vigili del fuoco e i tecnici dello Spisal che ora sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

LA FIAMMATA

L'incidente si è verificato attorno alle 10 di ieri mattina, nello stabilimento di via Torre che produce lastre e bobine in plastica multistrato. In quel momento, non erano presenti i dipendenti della ditta, ma dei tecnici esterni responsabili della manutenzione e revisione dei macchinari. Come il 57enne casalese, elettricista libero professionista, impegnato a ripulire un quadro elettrico. Che nonostante la fiammata sulle pelle di mani e volto, non si trova in pericolo di vita. «E questo è un aspetto positivo, per fortuna», commenta uno dei titolari dell'azienda, che spiega: «Per la manutenzione elettrica ci affidiamo ad una ditta esterna di cui fa parte l'operaio ferito - spiega - ed interventi come quello che stava facendo sono previsti nel fine settimana, quando i dipendenti sono a casa». Un'operazione di routine, quindi. E il 57enne era un esperto in questo. «Stava ripulendo un quadro elettrico, come fa da anni da noi. Probabilmente, a causa di un 'operazione fatta inavvertitamente, è partita una fiammata, mentre l'uomo si trovava davanti al quadro». Ad accorgersi subito del fatto, un suo collega, anche lui esterno all'Impa, con cui stava lavorando. «Ho sentito l'operaio qualche ora dopo», continua nel pomeriggio, facendo riferimento alle condizioni di salute del 57enne che non si trova in pericolo di vita. Ma nel frattempo, i tecnici dello Spisal hanno svolto tutti i rilievi i necessari per chiarire la vicenda.

I SINDACATI

Sul caso, sono intervenuti anche i sindacati. «Auguriamo una completa ripresa all'operaio 57enne ricoverato al centro grandi ustionati di Padova - dice il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo -. E richiamiamo la necessità di un cambio di passo: secondo l'Osservatorio Vega Engineering, la nostra regione ha contato nel 2025 più di 60mila infortuni sul lavoro, esclusi quelli in itinere. Vuol dire 164 incidenti al giorno, festivi compresi. Vuol dire quasi 7 infortuni l'ora, se si lavorasse 24 ore al giorno. In verità, considerati i turni, sono molti di più. Numeri che ci dicono che il nostro sistema produttivo ha qualcosa che non funziona e che va cambiato. Noi faremo delle proposte nel nostro prossimo congresso regionale, a Mestre».

Laura Paladin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL 57ENNE È UN LIBERO PROFESSIONISTA CHE SETTIMANALMENTE SISTEMA I QUADRI ELETTRICI DELL'IMPRESA DI VIA TORRE

Treviso
IL GAZZETTINO

IL GAZZETTINO ED. TREVISO: “ESPLODE IL QUADRO ELETTRICO, USTIONATO”

Il Gazzettino ed. Treviso
del 22/02/2026

L'INTERVENTO Ieri mattina, i carabinieri della stazione di Casale intervenuti nell'azienda Impa dopo che è esploso uno dei quadri elettrici che un artigiano stava pulendo